

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเจ้า 93

การตรวจสอบอุปกรณ์ล้างตา/ล้างตัวฉุกเฉิน

ผลการตรวจสอบ:

อุปกรณ์ล้างตา สามารถใช้งานได้ปกติ มีความผิดปกติ

อุปกรณ์ล้างตัว สามารถใช้งานได้ปกติ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ภาพประกอบ:



ลงชื่อ ณัฐนิช ส่งมาสี

(.....นางสาวณัฐนิช ส่งมาสี.....)

ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ สรนันท์ จันทรางศุ

(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ฝ่ายวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจสอบ: 27 มีนาคม พ.ศ.2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ
ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระยา 93

การตรวจสอบถึงดับเพลิง


ผลการตรวจสอบ:

สามารถใช้งานได้ปกติ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ภาพประกอบ:



ลงชื่อ ญานฉิน แจ่มใส
(.....นางสาวญานฉิน แจ่มใส.....)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ สรนันท์ จันทรางศุ

(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระยา 93

การตรวจสอบ Chemical spill kit

Check list:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ชุดคลุมร่างกาย | <input checked="" type="checkbox"/> แผ่นดูดซับสารเคมี |
| <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> ถังพลาสติกขนาดใหญ่ |
| <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากอนามัย | <input checked="" type="checkbox"/> ปากกาสำหรับเขียนถังพลาสติก |
| <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา | <input checked="" type="checkbox"/> เทปสำหรับมัดปากถุง |
| <input checked="" type="checkbox"/> คีมคีบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม้กวาดเศษแก้ว |
| <input checked="" type="checkbox"/> กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด | <input checked="" type="checkbox"/> ป้ายเตือนสารเคมีหกแล้วไหล |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sodium Bicarbonate | <input checked="" type="checkbox"/> ครอบป้องกันปากกว้าง |
| <input checked="" type="checkbox"/> กระดาษทิชชูเปียก/แห้ง | |

ผลการตรวจสอบ: สามารถใช้งานได้ปกติ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ลงชื่อ ภูมาฉิน แซ่มิส

(..... นางสาวภูมาฉิน แซ่มิส)


ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ สรนันทร์ จันทรางศุ

(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ภาพประกอบ:



ฝ่ายวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ทำการตรวจวัด: 1 เมษายน 2567

สถานที่ตรวจวัด: ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93

การตรวจสอบ Biohazard spill kit

Check list:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ชุดคลุมร่างกาย | <input checked="" type="checkbox"/> ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้ง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> ถุงพลาสติกสีแดง |
| <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากอนามัย | <input checked="" type="checkbox"/> หมวกคลุมผม |
| <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา | <input checked="" type="checkbox"/> ถุงพลาสติกขนาดเล็ก |
| <input checked="" type="checkbox"/> คีมคีบ | <input checked="" type="checkbox"/> กระดาษทิชชู |
| <input checked="" type="checkbox"/> กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด | <input checked="" type="checkbox"/> ป้ายเตือนสารชีวภาพทัวไรล |

ผลการตรวจสอบ: สามารถใช้งานได้ปกติ มีความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ/วิธีปรับปรุงแก้ไข (กรณีอุปกรณ์มีความผิดปกติ):

.....
.....

ลงชื่อ ภูวนิษา แซ่มใส
(..... นางสาวภูวนิษา แซ่มใส)
ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ สรนันท์ จันทรางศุ
(..... ผศ.ทพญ.ดร.สรนันท์ จันทรางศุ)
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ

ภาพประกอบ:

