

ฝ่ายวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

วันที่ทำการตรวจวัด: 5 กันยายน 2567.

สถานที่ตรวจวัด: ห้อง 1019 ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์ทดสอบชีววัสดุ ห้อง 10-6 ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเจ้า 93

การตรวจสอบ: งานวิศวกรรมโครงสร้างเบื้องต้น

1. โครงสร้าง รอยแตกร้าวตามเสาคาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย
 พบ (โปรดระบุ).....
 ไม่พบ
2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้
(น้ำหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ)
 ไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจาก.....
 สามารถรองรับได้
3. โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันและทนไฟรวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้
(มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้)
 ไม่สามารถกันไฟรองรับเหตุฉุกเฉินได้
เนื่องจาก.....
 สามารถรองรับได้

สรุปผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ

.....
.....
.....

ลงชื่อ
(ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ แยมคุณเขาว์)
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ลงชื่อ
(นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ
(อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ)
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ

ลงชื่อ
(ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ)
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบชีววัสดุ